

Guénange | Urbanisme

Le pont sur la Moselle inspecté

13 juin 2020



01 / 03

[La passerelle permet de vérifier l'ensemble du pont. Photo RL](#)



02 / 03

[Il faut d'abord enjamber le parapet. Photo RL](#)



03 / 03 [La passerelle est tournée sous le pont. Photo RL](#)

Surprise, ce vendredi 12 juin au matin, pour tous ceux qui ne se tiennent pas informés sur les réseaux sociaux : le pont de la RD 60, sur la Moselle, entre Guénange et Uckange, était fermé à la circulation entre 8 h et 12 h. Et les automobilistes étaient nombreux à se frotter aux barrières qui barraient la voie, cherchant une échappatoire.

Tous les six ans

Le Département de la Moselle a chargé l'entreprise QCS Services d'effectuer une visite d'inspection détaillée de l'ouvrage d'art afin de détecter les anomalies sur la structure, une opération réalisée tous les six ans.

La forme particulière du pont, avec ses renforts latéraux élevés, a nécessité l'utilisation d'un engin bien particulier équipé d'une passerelle négative (car déployable sous le pont), l'Albert 160 LS, d'un poids de 32 tonnes, qui permet d'enjamber le parapet.

Des travaux

Le bilan est relativement positif, et le pont peut continuer à être utilisé quotidiennement par les centaines de véhicules et poids-lourds sans crainte de tomber à l'eau, crainte surtout ressentie lorsque l'on est bloqué au milieu du pont par les bouchons fréquents au rond-point du Marabout et que celui-ci se met à osciller. Bien sûr, quelques anomalies d'étanchéité et de corrosion ont été détectées et nécessiteront des travaux.